

# Anschluss DC-Servoregler DCMD8012

## Testpins (Buchsen):

- 1 GND
- 2 interne Vdd (+15V)
- 3 interne Vee (-15V)
- 4 I max
- 5 I Ist
- 6 I comp. (Komp.-Widstd. bei IxR, auf I ist)
- 7 interne Vcc (+5V)

## Steckbrücken für


- (A) Integral (geschlossen = AUS)
- (B) Tacho-Regelung (offen)
- (B) Drehzahlregelung ohne Tacho:  
Brücken (B) geschlossen,  
Stromregelung: A geschl. B offen

## Potis:

- 1 Drehzahl
- 2 KP
- 3 Offset
- 4 max. Strom

## LED's:

- 1 Power OK
- 2 Überstrom
- 3 Übertemp.
- 4 Kurzschluß



**UWE**  
**POPHOF**  
ANTRIEBSTECHNIK  
& AUTOMATION

Postfach 1967  
D-77909 LAHR  
Schützenstr. 14a  
D-77933 LAHR  
Tel.: 07821 / 98 39 13  
Fax: 07821 / 98 39 14  
Funk: 0171 80 38 472  
Mail: info@pophof.de  
www.pophof.de